

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES AU LABORATOIRE

Attention! *En salle de travaux pratiques il est obligatoire de porter une blouse et des lunettes de protection enveloppantes.*

1 - CONSIGNES GÉNÉRALES.

- Porter toujours des vêtements de travail adaptés et en particulier une blouse.
- Porter en permanence des lunettes de sécurité avec protection latérale suffisante pour tous les travaux de laboratoire.
- Ne jamais fumer dans le laboratoire.
- Ne jamais sentir ou goûter un produit chimique inconnu.
- Ne jamais manipuler de solvants inflammables à proximité d'une flamme.
- Éviter dans tous les cas, le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses des réactifs chimiques.
- Ne jamais utiliser de solvants organiques pour se rincer les mains ou la peau.
- Connaître l'emplacement des extincteurs les plus proches du poste de travail.
- Toutes les solutions corrosives ou présentant un caractère de toxicité seront pipetées à l'aide d'une poire aspirante (type « Propipette® »). Pour éviter de casser la pipette et de se blesser lors de la mise en place de la poire, tenir la pipette le plus près possible de l'extrémité supérieure.
- Ne jamais verser de l'eau dans un acide concentré.

2 - CONSIGNES PARTICULIÈRES.

- Les acides et les bases concentrés seront manipulés en utilisant des gants en Néoprène et en portant des lunettes de protection enveloppantes, ou de préférence un pare face. Après manipulation, nettoyer le poste de travail et les gants.
- Tous les produits toxiques par inhalation seront manipulés sous une hotte aspirante.